



埼玉県の工場の省エネ対策・工事は、ご相談ください。

工場省エネ.NET



株式会社田中工業

埼玉 工場省エネ.NET

検索



～建築・土木工事の総合建設業～

営繕工事 つうしん

2016年11月号!

〒350-0321 埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼447
TEL:049-296-2191 FAX:049-296-4545

建屋の営繕対策!

工種別の対策事例

① 屋根防水工事

～各種工法～

- ・ゴムシート防水工・塩ビシート防水工・アスファルト防水工・ウレタン塗膜防水工
- ・FRP防水工・屋根カバー工法・シーリング工

全面施工で、5年～10年の漏水保証

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 防水シートが破けている... | <input checked="" type="checkbox"/> 折板屋根から雨漏れしてる... |
| <input checked="" type="checkbox"/> 防水シートが膨れている... | <input checked="" type="checkbox"/> スレート屋根が劣化している... |
| <input checked="" type="checkbox"/> 所々、雨漏れしている... | <input checked="" type="checkbox"/> 何度も対策したが効果なし... |

田中工業が行う“防水工事”ならお困りごとを解決します!

防水対策は...

- 場所の特定
 - 補修方法の選定
 - 補修範囲の選定
- が鍵です!



防水層の亀裂



防水層の膨れ



株式会社田中工業

建屋の営繕工事、メンテナンスのことなら何でもご相談ください!

〒350-0321 埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼447番地 TEL:049-296-2191 FAX:049-296-4545
田中工業のHPはコチラから⇒ <http://www.tanaka-kougyo.com/>

<担当>
環境開発部
田中

② 外壁工事

主な外壁劣化の内容

- 外壁がひび割れている...
- 外壁が欠けている...
- 塗膜が剥がれている...




<外壁クラック>



<外壁欠け>

- チョーキングが起きている...
- タイルが剥がれている...
- タイルが浮いている...



<タイル剥がれ>



<塗膜剥がれ>

～タイル剥がれの原因～

- ・膨張や収縮による経年劣化
- ・酸性雨や紫外線による中性化
- ・モルタル材の不良

～塗膜剥がれの原因～

- ・下地処理不良
- ・下塗り材施工量の不足
- ・塗膜の乾燥不足

③ シーリング工事

シーリング工事 施工箇所

- ・外壁目地
- ・サッシ廻り
- ・配管、ダクト廻り
- ・屋根各所

一般的に、8年前後が
打替え目安です



お問い合わせ
お待ちしております！

その他 各種修繕工事も承ります！

◆◆◆ お客様お問い合わせ記入欄 ◆◆◆

今回の記事内容につきまして、ご質問・ご不明な点などございましたら
下記ご記入の上、FAXして頂くか、電話にてお問い合わせ下さい。

- 一度、話を聞きたい
- 見積り・現地調査を希望する

お名前

貴社名

ご住所 〒

電話番号

〒350-0321 埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼447番地 TEL:049-296-2191 FAX:049-296-4545

田中工業のHPはコチラから⇒ <http://www.tanaka-kougyo.com/>

担当:環境開発部 田中